

Ответ на запрос о разъяснении от 07.06.2021г. по ПДО №269-ДО-2021

№	Вопрос	Ответ
1.	<p>ПДО №269-ДО-2021</p> <p>Текст запроса:</p> <p>Для понимания сложности и возможности ремонта, первоначально необходимо знать следующее:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Производителя каждого ПЧ.2. Полный тип (маркировку производителя с шильдика) каждого ПЧ в том числе установленных интерфейсных плат, для каждого ПЧ.3. Вид и характер неисправности для каждого ПЧ, а также коды неисправности ПЧ, если он такую индицировал при возникновении неисправности. <p>Также прошу предоставить полное ТЗ, не хватает листов отсканированных</p>	<p>Здравствуйте!</p> <p>В ответ на Ваш запрос сообщаю, что перечень позиций и типы преобразователей частоты и устройств плавного пуска, в отношении которых может потребоваться оказание услуг, перечислены в приложении №1 к договору.</p> <p>Неисправности ПЧ и УПП в настоящее время отсутствуют. В рамках данного ПДО подразумевается оказание услуг по диагностике и ремонту преобразователей частоты/устройств плавного пуска в случае их выхода из строя или появления сбоев в работе, таких как: отсутствие индикации на дисплее, ошибки по перегреву, перенапряжению, недонапряжению в звене постоянного тока, короткое замыкание элементов ПЧ/УПП, отсутствие напряжения на внутреннем источнике питания, снижение емкости конденсаторов DC-звена, сбои в работе дополнительных плат и другое. При отсутствии неисправностей, оказание услуг может не потребоваться.</p> <p>Техническое задания в рамках данного ПДО не предусмотрено, порядок взаимодействия между подрядчиком и ООО "ЯНОС-Энерго" отражен в регламенте выполнения работ по диагностике и ремонту ПЧ и УПП (приложение 2 к договору), требования к подрядчику - в форме 5 "требования к предмету закупки".</p>